

Reazione al Fuoco dei materiali

Risoluzione del 5.10.1994

Risoluzione n. 18

I materiali isolanti in vista, con fori sul rivestimento esterno, sono da considerarsi materiali isolanti in vista con componente isolante non esposto direttamente alla fiamma.

Il Primo Dirigente
(Dott.Ing. Aldo IRACE)